


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成27年度

|         |      |         |     |      |     |         |
|---------|------|---------|-----|------|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-6766 | 箇所名 | 久保田6 | 所在地 | 袖ヶ浦市久保田 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|---------|



- | 凡 例 |                    |
|-----|--------------------|
| ●   | 危害の恐れのある土地等の端点     |
| —   | 危害の恐れのある土地の区域      |
| —   | 著しい危害のおそれのある土地の区域  |
| Y-1 | 危害の恐れのある土地 地点記号    |
| R-1 | 著しい危害の恐れのある土地 地点記号 |

