


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-5166 箇所名 布良9 所在地 館山市布良



- 凡例**
- 計測基準点
 - ▲ 急傾斜地下端点
 - 急傾斜地上端点
 - 危害のおそれのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

