







箇所番号	Ⅱ-117K2127	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	小生田	
所在地	長生郡長南町小生田	





箇所番号	Ⅱ-117K2127	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	小生田	
所在地	長生郡長南町小生田	



縮尺 1:2,500