

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成23年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-5106

箇所名

東長田15

所在地

館山市東長田



- 凡例**
- 計測基準点
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点
  - 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

