


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和3年度

| | | | | | | |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-105K2040 | 箇所名 | 新井6 | 所在地 | 山武郡横芝光町新井 |
|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-----------|



| 凡例 | |
|------------|------------------------|
| ● | 危害のおそれのある土地等の端点 |
| ■ (yellow) | 危害のおそれのある土地の区域 |
| ■ (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害のおそれのある土地の端点 地点記号 |

