



# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成23年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5073	箇所名	山萩7	所在地	館山市山萩
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



- 凡 例**
- 計測基準点
  - ▲ 急傾斜地下端点
  - 急傾斜地上端点
  - 危害のおそれのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

