# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-091K2050 | 箇所名 | 春日町17 | 所在地 | 銚子市春日町 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和5年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-091K2050 | 箇所名 | 春日町17 | 所在地 | 銚子市春日町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域) | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -30681.41 | 88930.67 | | | | R-1 | -30673.32 | 88938.54 | | | |
| Y-2 | -30683.30 | 88931.07 | | | | R-2 | -30677.33 | 88938.23 | | | |
| Y-3 | -30689.44 | 88933.17 | | | | R-3 | -30685.61 | 88941.12 | | | |
| Y-4 | -30702.23 | 88937.57 | | | | R-4 | -30697.85 | 88944.89 | | | |
| Y-5 | -30695.35 | 88949.08 | | | | R-5 | -30695.35 | 88949.08 | | | |
| Y-6 | -30692.43 | 88953.97 | | | | R-6 | -30694.62 | 88950.30 | | | |
| Y-7 | -30690.28 | 88957.56 | | | | R-7 | -30682.62 | 88947.35 | | | |
| Y-8 | -30686.48 | 88961.96 | | | | R-8 | -30671.38 | 88945.36 | | | |
| Y-9 | -30676.39 | 88960.30 | | | | R-9 | -30668.43 | 88943.29 | | | |
| Y-10 | -30668.75 | 88958.98 | | | | R-10 | -30669.93 | 88941.83 | | | |
| Y-11 | -30666.46 | 88957.22 | | | | | | | | | |
| Y-12 | -30660.98 | 88952.22 | | | | | | | | | |
| Y-13 | -30666.13 | 88945.92 | | | | | | | | | |
| Y-14 | -30667.74 | 88943.96 | | | | | | | | | |
| Y-15 | -30669.93 | 88941.83 | | | | | | | | | |

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)