


箇所番号	II-133K2066	基礎調査実施箇所
箇所名	岩糸	
所在地	南房総市岩糸	

指定要件なし(社会要件なし)



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図

図面凡例

基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)

