


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-091K2092-2 箇所名 西小川町8 所在地 銚子市西小川町






# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 令和5年度

|         |      |               |     |       |     |         |
|---------|------|---------------|-----|-------|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-091K2092-3 | 箇所名 | 西小川町8 | 所在地 | 銚子市西小川町 |
|---------|------|---------------|-----|-------|-----|---------|





# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
|------|-------|

|         |      |               |     |       |     |         |
|---------|------|---------------|-----|-------|-----|---------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-091K2092-4 | 箇所名 | 西小川町8 | 所在地 | 銚子市西小川町 |
|---------|------|---------------|-----|-------|-----|---------|

