


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成25年度

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-4886 | 箇所名 | 大井11 | 所在地 | 館山市大井 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-------|



| 凡 例 | |
|------------|--------------------|
| ● | 危害の恐れのある土地等の端点 |
| — (yellow) | 危害の恐れのある土地の区域 |
| — (red) | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| Y-1 | 危害の恐れのある土地 地点記号 |
| R-1 | 著しい危害の恐れのある土地 地点記号 |

