


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-4922 箇所名 安東6 所在地 館山市安東



## 凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害の恐れのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4922	箇所名	安東6	所在地	館山市安東		
危害のおそれのある土地の座標				著しい危害のおそれのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	8029.09	-111157.56	Y-29	8082.97	-111148.94	R-1	8029.00	-111149.15
Y-2	8028.91	-111137.45				R-2	8028.93	-111140.74
Y-3	8030.31	-111125.35				R-3	8033.93	-111136.66
Y-4	8033.37	-111122.16				R-4	8049.00	-111142.82
Y-5	8049.58	-111126.04				R-5	8066.09	-111141.82
Y-6	8063.65	-111126.27				R-6	8081.86	-111132.14
Y-7	8086.17	-111117.07				R-7	8091.53	-111131.92
Y-8	8089.56	-111126.48				R-8	8098.39	-111151.77
Y-9	8094.33	-111139.71				R-9	8077.93	-111152.99
Y-10	8097.32	-111148.59				R-10	8067.42	-111150.28
Y-11	8105.18	-111171.91				R-11	8044.81	-111152.14
Y-12	8074.30	-111174.73				R-12	8034.32	-111146.80
Y-13	8068.70	-111158.45				R-13	8100.15	-111142.30
Y-14	8041.14	-111160.28				R-14	8133.76	-111141.74
Y-15	8034.78	-111158.67				R-15	8123.18	-111149.54
Y-16	8066.14	-111142.60				R-16	8119.11	-111161.67
Y-17	8116.41	-111142.15				R-17	8113.92	-111170.72
Y-18	8145.38	-111141.15				R-18	8111.01	-111179.22
Y-19	8143.67	-111146.24				R-19	8092.23	-111177.50
Y-20	8139.06	-111149.82				R-20	8102.13	-111168.70
Y-21	8130.82	-111165.04				R-21	8113.57	-111160.30
Y-22	8127.53	-111173.06				R-22	8102.98	-111149.23
Y-23	8127.55	-111179.78						
Y-24	8109.71	-111179.17						
Y-25	8097.41	-111178.00						
Y-26	8075.19	-111175.87						
Y-27	8085.23	-111165.79						
Y-28	8095.28	-111156.45						