


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4917	箇所名	宝貝4	所在地	館山市宝貝
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------



- 凡例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害の恐れのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

