


土砂災害防止法に基づく基礎調査 長楽寺地区



箇所番号	II-113K2083	 著しい危害のおそれのある土地の区域  危害のおそれのある土地の区域
箇所名	長楽寺11	
所在地	長生郡睦沢町長楽寺	



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図：長生郡睦沢町長楽寺

図面凡例

土砂災害特別警戒区域
(著しい危害のおそれのある土地の区域)



土砂災害警戒区域
(危害のおそれのある土地の区域)



1:1,000

0

50

100



m