

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

| | |
|------|--------|
| 調査年度 | 平成28年度 |
|------|--------|

| | | | | | | |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | II-4649 | 箇所名 | 東江見2 | 所在地 | 千葉県鴨川市東江見 |
|---------|------|---------|-----|------|-----|-----------|



