


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5065	箇所名	古茂口18	所在地	館山市古茂口
---------	------	---------	-----	-------	-----	--------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

