

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-5039

箇所名

東長田2

所在地

館山市東長田



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5039	箇所名	東長田2	所在地	館山市東長田					
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-114208.59	4238.57				R-1	-114200.34	4241.71			
Y-2	-114200.97	4241.47				R-2	-114199.24	4242.12			
Y-3	-114199.24	4242.12				R-3	-114202.92	4256.61			
Y-4	-114198.12	4242.55				R-4	-114209.17	4257.78			
Y-5	-114191.11	4245.21				R-5	-114209.55	4255.80			
Y-6	-114188.77	4246.09				R-6	-114204.21	4255.29			
Y-7	-114195.21	4264.41				R-7	-114200.34	4241.71			
Y-8	-114206.82	4270.15				R-8	-114182.83	4274.29			
Y-9	-114207.11	4268.61				R-9	-114182.97	4274.49			
Y-10	-114208.69	4260.33				R-10	-114183.69	4275.53			
Y-11	-114209.17	4257.78				R-11	-114206.56	4279.27			
Y-12	-114209.76	4254.69				R-12	-114205.21	4277.41			
Y-13	-114210.94	4248.48									
Y-14	-114214.87	4244.49									
Y-15	-114208.59	4238.57									
Y-16	-114176.68	4265.46									
Y-17	-114178.42	4267.95									
Y-18	-114182.40	4273.67									
Y-19	-114182.97	4274.49									
Y-20	-114188.26	4282.09									
Y-21	-114190.51	4285.32									
Y-22	-114211.08	4285.50									
Y-23	-114206.62	4279.35									
Y-24	-114205.21	4277.41									
Y-25	-114203.56	4275.14									
Y-26	-114199.05	4268.93									
Y-27	-114197.68	4267.05									