


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5040	箇所名	東長田3	所在地	館山市東長田
---------	------	---------	-----	------	-----	--------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 黄色い線 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤い線 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

