

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1201

箇所名

篠山新田1

所在地

印旛郡酒々井町篠山新田



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1201	箇所名	篠山新田1	所在地	印旛郡酒々井町篠山新田					
危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-27573.51	41783.08	Y-29	-27576.66	41785.46	R-1	-27548.10	41820.02			
Y-2	-27555.88	41794.72	Y-30	-27573.51	41783.08	R-2	-27534.84	41830.27			
Y-3	-27538.75	41811.93	Y-31	-27502.83	41874.93	R-3	-27520.38	41841.31			
Y-4	-27538.70	41811.90	Y-32	-27489.37	41892.68	R-4	-27518.74	41843.51			
Y-5	-27523.85	41821.05	Y-33	-27487.37	41895.32	R-5	-27502.50	41855.78			
Y-6	-27508.79	41832.31	Y-34	-27484.34	41899.32	R-6	-27491.20	41870.17			
Y-7	-27508.48	41835.73	Y-35	-27481.11	41903.58	R-7	-27477.48	41884.71			
Y-8	-27491.52	41847.57	Y-36	-27478.30	41907.28	R-8	-27480.81	41887.77			
Y-9	-27480.19	41862.00	Y-37	-27493.83	41913.92	R-9	-27487.24	41893.54			
Y-10	-27467.31	41875.34	Y-38	-27497.08	41909.85	R-10	-27490.41	41896.39			
Y-11	-27471.79	41879.46	Y-39	-27500.07	41906.11	R-11	-27493.92	41899.54			
Y-12	-27474.66	41882.11	Y-40	-27500.07	41906.11	R-12	-27506.96	41882.11			
Y-13	-27480.81	41887.77	Y-41	-27501.19	41904.71	R-13	-27518.34	41867.63			
Y-14	-27487.24	41893.54	Y-42	-27506.57	41897.99	R-14	-27528.33	41850.77			
Y-15	-27490.41	41896.39	Y-43	-27502.83	41874.93	R-15	-27535.12	41852.75			
Y-16	-27520.27	41923.21				R-16	-27545.33	41839.06			
Y-17	-27532.37	41901.43				R-17	-27553.04	41824.28			
Y-18	-27543.90	41886.72				R-18	-27550.26	41821.88			
Y-19	-27548.49	41866.04				R-19	-27548.10	41820.02			
Y-20	-27552.87	41866.53									
Y-21	-27558.34	41849.97									
Y-22	-27566.77	41836.13									
Y-23	-27567.67	41836.89									
Y-24	-27580.79	41815.46									
Y-25	-27594.88	41799.25									
Y-26	-27586.80	41793.14									
Y-27	-27583.39	41790.56									
Y-28	-27581.48	41789.11									