





茅野七曲


|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 箇所番号 | II-141K2043 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 茅野七曲17      |  危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市茅野七曲    |   |



1:1,500



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 茅野七曲地区



|      |            |  |
|------|------------|--|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2043 | <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 茅野七曲17     | <span style="border: 1px solid yellow; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地  | 木更津市茅野七曲   |  |

