# 急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 平成29年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-1056 | 箇 所 名 | 泉1 | 所在地 | 柏市泉高畑 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 平成29年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-1056 | 箇所名 | 泉1 | 所在地 | 柏市泉高畑 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -17443.58 | 19608.81 | | | | R-1 | -17451.08 | 19609.94 | | | |
| Y-2 | -17447.01 | 19607.48 | | | | R-2 | -17455.19 | 19608.54 | | | |
| Y-3 | -17444.67 | 19596.19 | | | | R-3 | -17450.85 | 19595.18 | | | |
| Y-4 | -17442.07 | 19593.36 | | | | R-4 | -17446.90 | 19590.99 | | | |
| Y-5 | -17451.26 | 19588.85 | | | | R-5 | -17451.26 | 19588.85 | | | |
| Y-6 | -17457.37 | 19585.85 | | | | R-6 | -17451.40 | 19588.78 | | | |
| Y-7 | -17466.34 | 19581.44 | | | | R-7 | -17456.95 | 19594.19 | | | |
| Y-8 | -17472.81 | 19591.59 | | | | R-8 | -17462.99 | 19609.56 | | | |
| Y-9 | -17478.08 | 19611.52 | | | | R-9 | -17459.22 | 19611.17 | | | |
| Y-10 | -17477.42 | 19613.91 | | | | R-10 | -17456.59 | 19610.77 | | | |
| Y-11 | -17467.54 | 19612.42 | | | | R-11 | -17454.62 | 19610.48 | | | |
| Y-12 | -17460.06 | 19611.30 | | | | | | | | | |
| Y-13 | -17456.59 | 19610.77 | | | | | | | | | |
| Y-14 | -17454.62 | 19610.48 | | | | | | | | | |
| Y-15 | -17449.03 | 19609.63 | | | | | | | | | |

千葉県