# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 令和元年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I -055002 | 箇 所 名 | 箕輪4 | 所在地 | 柏市布箕輪 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 令和元年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-055002 | 箇所名 | 箕輪4 | 所在地 | 柏市布箕輪 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -16167.71 | 16829.08 | | | | R-1 | -16182.48 | 16841.69 | | | |
| Y-2 | -16176.22 | 16818.68 | | | | R-2 | -16191.01 | 16831.64 | | | |
| Y-3 | -16188.26 | 16805.80 | | | | R-3 | -16200.35 | 16821.19 | | | |
| Y-4 | -16204.84 | 16808.73 | | | | R-4 | -16208.98 | 16815.46 | | | |
| Y-5 | -16209.28 | 16815.94 | | | | R-5 | -16209.28 | 16815.94 | | | |
| Y-6 | -16212.17 | 16820.65 | | | | R-6 | -16212.17 | 16820.65 | | | |
| Y-7 | -16212.26 | 16820.80 | | | | R-7 | -16212.26 | 16820.80 | | | |
| Y-8 | -16217.23 | 16828.88 | | | | R-8 | -16213.62 | 16823.00 | | | |
| Y-9 | -16218.92 | 16831.62 | | | | R-9 | -16213.59 | 16838.99 | | | |
| Y-10 | -16222.08 | 16837.62 | | | | R-10 | -16207.57 | 16846.44 | | | |
| Y-11 | -16222.31 | 16853.96 | | | | R-11 | -16199.75 | 16856.13 | | | |
| Y-12 | -16220.25 | 16858.16 | | | | R-12 | -16199.19 | 16855.70 | | | |
| Y-13 | -16213.43 | 16867.47 | | | | R-13 | -16193.31 | 16850.93 | | | |
| Y-14 | -16208.39 | 16863.16 | | | | R-14 | -16188.98 | 16847.23 | | | |
| Y-15 | -16205.85 | 16860.98 | | | | R-15 | -16188.98 | 16847.23 | | | |
| Y-16 | -16205.84 | 16860.97 | | | | | | | | | |
| Y-17 | -16203.94 | 16859.35 | | | | | | | | | |
| Y-18 | -16199.19 | 16855.70 | | | | | | | | | |
| Y-19 | -16193.31 | 16850.93 | | | | | | | | | |
| Y-20 | -16188.98 | 16847.23 | | | | | | | | | |
| Y-21 | -16188.98 | 16847.23 | | | | | | | | | |
| Y-22 | -16180.30 | 16839.82 | | | | | | | | | |
| Y-23 | -16167.96 | 16829.29 | | | | | | | | | |

千葉県