# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-3　　座標位置図

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-2058 | 箇所名 | 南生実 | 所在地 | 千葉市中央区南生実町 |
|---|---|---|---|---|---|---|




1:1,000

0　25　50 m

千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4　　危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅰ-2058 | 箇所名 | 南生実 | 所在地 | 千葉市中央区南生実町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 29376.83 | -48484.88 | | | | | | | | | |
| Y-2 | 29363.65 | -48515.90 | | | | | | | | | |
| Y-3 | 29362.14 | -48514.68 | | | | | | | | | |
| Y-4 | 29359.32 | -48515.79 | | | | | | | | | |
| Y-5 | 29356.46 | -48516.59 | | | | | | | | | |
| Y-6 | 29346.00 | -48519.27 | | | | | | | | | |
| Y-7 | 29336.60 | -48522.40 | | | | | | | | | |
| Y-8 | 29328.12 | -48532.38 | | | | | | | | | |
| Y-9 | 29309.34 | -48536.05 | | | | | | | | | |
| Y-10 | 29308.87 | -48542.04 | | | | | | | | | |
| Y-11 | 29302.15 | -48542.55 | | | | | | | | | |
| Y-12 | 29286.48 | -48543.69 | | | | | | | | | |
| Y-13 | 29271.32 | -48542.07 | | | | | | | | | |
| Y-14 | 29266.38 | -48542.84 | | | | | | | | | |
| Y-15 | 29258.54 | -48518.25 | | | | | | | | | |
| Y-16 | 29264.30 | -48514.03 | | | | | | | | | |
| Y-17 | 29281.38 | -48506.93 | | | | | | | | | |
| Y-18 | 29296.08 | -48503.22 | | | | | | | | | |
| Y-19 | 29311.00 | -48502.30 | | | | | | | | | |
| Y-20 | 29313.36 | -48501.64 | | | | | | | | | |
| Y-21 | 29319.58 | -48492.05 | | | | | | | | | |
| Y-22 | 29335.70 | -48486.13 | | | | | | | | | |
| Y-23 | 29349.33 | -48484.06 | | | | | | | | | |
| Y-24 | 29354.96 | -48483.08 | | | | | | | | | |
| Y-25 | 29364.08 | -48481.94 | | | | | | | | | |

千葉県