


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2375	箇所名	小田部3	所在地
				横芝光町小田部	



- ### 凡 例
- 計測基準点
 - ▲ 急傾斜地下端
 - 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危険のおそれのある土地の区域
 - 著しい危険のおそれのある土地の区域
 - Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-01 著しい危険の恐れのある土地 地点記号

