


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度	平成28年度	
急傾斜地の位置	箇所番号	III-0193	箇所名	小田部4	所在地	横芝光町小田部



- ### 凡 例
- 計測基準点
 - ▲ 急傾斜地下端
 - 危害の恐れのある土地等の端点
 - ▭ (yellow) 危害のおそれのある土地の区域
 - ▭ (red) 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-01 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

