








箇所番号	Ⅱ-117K2018	 著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	地引14	
所在地	長生郡長南町地引、給田	 危害のおそれのある土地の区域



縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2018	 著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	地引14	
所在地	長生郡長南町地引、給田	
		 危害のおそれのある土地の区域






箇所番号	Ⅱ-117K2018	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	地引14	
所在地	長生郡長南町地引、給田	





箇所番号	Ⅱ-117K2018	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	地引14	
所在地	長生郡長南町地引、給田	



0 37.5 75 150 225 300 m

縮尺 1:2,500