# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-3　　座標位置図

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-0133 | 箇所名 | 越智町6 | 所在地 | 千葉市緑区越智町 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4　　危害のおそれのある土地等の座標一覧

| 調査年度 | 平成26年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-0133 | 箇所名 | 越智町6 | 所在地 | 千葉市緑区越智町 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | 35931.74 | -52179.64 | | | | R-1 | 35935.53 | -52175.78 | | | |
| Y-2 | 35949.65 | -52161.35 | | | | R-2 | 35938.74 | -52172.50 | | | |
| Y-3 | 35960.85 | -52166.13 | | | | R-3 | 35949.71 | -52179.01 | | | |
| Y-4 | 35972.27 | -52168.04 | | | | R-4 | 35960.37 | -52179.86 | | | |
| Y-5 | 35979.90 | -52176.47 | | | | R-5 | 35969.07 | -52187.38 | | | |
| Y-6 | 35983.58 | -52180.64 | | | | R-6 | 35975.88 | -52194.24 | | | |
| Y-7 | 35985.00 | -52180.60 | | | | R-7 | 35986.07 | -52197.86 | | | |
| Y-8 | 35985.28 | -52179.87 | | | | R-8 | 35991.39 | -52197.12 | | | |
| Y-9 | 35992.69 | -52175.34 | | | | R-9 | 36000.42 | -52189.70 | | | |
| Y-10 | 36009.63 | -52176.16 | | | | R-10 | 36015.18 | -52190.31 | | | |
| Y-11 | 36015.38 | -52177.80 | | | | R-11 | 36021.51 | -52192.69 | | | |
| Y-12 | 36025.32 | -52201.93 | | | | R-12 | 36023.31 | -52197.04 | | | |
| Y-13 | 36021.49 | -52206.42 | | | | R-13 | 36018.27 | -52198.22 | | | |
| Y-14 | 36014.02 | -52214.99 | | | | R-14 | 36007.57 | -52203.00 | | | |
| Y-15 | 36001.95 | -52226.91 | | | | R-15 | 35997.16 | -52213.40 | | | |
| Y-16 | 35982.19 | -52231.87 | | | | R-16 | 35984.04 | -52216.16 | | | |
| Y-17 | 35960.16 | -52221.96 | | | | R-17 | 35967.95 | -52208.22 | | | |
| Y-18 | 35945.14 | -52211.49 | | | | R-18 | 35957.27 | -52199.26 | | | |
| Y-19 | 35941.44 | -52202.43 | | | | R-19 | 35950.26 | -52191.91 | | | |
| Y-20 | 35939.07 | -52191.31 | | | | R-20 | 35944.10 | -52185.50 | | | |