


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成25年度

急傾斜地の位置 箇所番号 II-060025 箇所名 下岩橋6 所在地 酒々井町下岩橋



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - ▭ 危害のおそれのある土地の区域
 - ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

