





箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所



指定要件なし  
(地形要件なし)




一連斜面


一連斜面


指定要件なし  
(地形要件なし)

指定要件なし  
(社会要件なし)

指定要件なし  
(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所





②

指定要件なし  
(地形要件なし)

指定要件なし  
(地形要件なし)

指定要件なし  
(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所

1:2,500

