


箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所

1:5,000



①



指定要件なし
(地形要件なし)


一連斜面

一連斜面

指定要件なし
(地形要件なし)


指定要件なし
(社会要件なし)

指定要件なし
(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所






②



指定要件なし
(地形要件なし)

指定要件なし
(地形要件なし)

指定要件なし
(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2403		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	八田沼21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	富津市八田沼、中、近藤		基礎調査実施箇所

1:2,500

