


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成26年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-2785	箇所名	大沢3	所在地	茂原市大沢島田
---------	------	---------	-----	-----	-----	---------



凡 例	
●	危害の恐れのある土地等の端点
○	危害のおそれのある土地の区域
□	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

