


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

					調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2351	箇所名	篠本5	所在地	
					横芝光町篠本	



凡 例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端
- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-01 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

● II-2351-4
● II-2351-3

