



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-061K2420
箇所名	東町3
所在地	成田市東町、上町
調査機関	千葉県成田土木事務所



概況図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 成田市東町、上町地区





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図 成田市東町、上町地区	
図面凡例	
土砂災害特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域)	□
土砂災害警戒区域 (危害のおそれのある土地の区域)	□




0 12.5 25 50 m 1:1,000


□	基礎調査予定箇所
---	----------



箇所番号	Ⅱ-061K2420		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	東町3		危害のおそれのある土地の区域
所在地	成田市東町、上町		



0 12.5 25 50 m 1:1,000

	基礎調査予定箇所
---	----------