# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－４　危害のおそれのある土地等の座標位置図

| 調査年度 | 平成29年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-1059 | 箇所名 | 泉4 | 所在地 | 柏市泉山中 |
|---|---|---|---|---|---|---|




千葉県

# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式５－５　危害のおそれのある土地の座標一覧

| 調査年度 | 平成29年度 |
|---|---|

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | Ⅱ-1059 | 箇所名 | 泉4 | 所在地 | 柏市泉山中 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 危害のおそれのある区域の座標（土砂災害警戒区域） | | | | | | 著しい危害のおそれのある区域の座標（土砂災害特別警戒区域） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) | 地点記号 | X(m) | Y(m) |
| Y-1 | -17643.17 | 18903.62 | | | | R-1 | -17648.36 | 18906.29 | | | |
| Y-2 | -17637.12 | 18898.31 | | | | R-2 | -17644.96 | 18897.52 | | | |
| Y-3 | -17628.14 | 18888.08 | | | | R-3 | -17638.32 | 18885.87 | | | |
| Y-4 | -17623.95 | 18863.13 | | | | R-4 | -17635.11 | 18866.75 | | | |
| Y-5 | -17646.20 | 18837.47 | | | | R-5 | -17653.07 | 18848.51 | | | |
| Y-6 | -17646.20 | 18837.47 | | | | R-6 | -17653.07 | 18848.51 | | | |
| Y-7 | -17671.92 | 18825.63 | | | | R-7 | -17673.15 | 18838.18 | | | |
| Y-8 | -17672.22 | 18828.68 | | | | R-8 | -17673.88 | 18845.73 | | | |
| Y-9 | -17673.88 | 18845.73 | | | | R-9 | -17674.48 | 18851.89 | | | |
| Y-10 | -17675.07 | 18857.93 | | | | R-10 | -17659.73 | 18859.22 | | | |
| Y-11 | -17675.66 | 18863.93 | | | | R-11 | -17659.73 | 18859.22 | | | |
| Y-12 | -17676.04 | 18867.88 | | | | R-12 | -17646.59 | 18870.47 | | | |
| Y-13 | -17667.74 | 18872.09 | | | | R-13 | -17648.87 | 18883.58 | | | |
| Y-14 | -17667.74 | 18872.09 | | | | R-14 | -17653.31 | 18896.68 | | | |
| Y-15 | -17661.33 | 18875.26 | | | | R-15 | -17652.22 | 18908.28 | | | |
| Y-16 | -17664.10 | 18880.28 | | | | R-16 | -17652.17 | 18908.26 | | | |
| Y-17 | -17669.31 | 18895.07 | | | | | | | | | |
| Y-18 | -17665.39 | 18915.06 | | | | | | | | | |
| Y-19 | -17659.90 | 18912.24 | | | | | | | | | |
| Y-20 | -17656.50 | 18910.48 | | | | | | | | | |
| Y-21 | -17652.17 | 18908.26 | | | | | | | | | |

千葉県