


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	III-1018	箇所名	吉橋1	所在地	八千代市吉橋
---------	------	----------	-----	-----	-----	--------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 危害のおそれのある土地の区域
 - 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

