







|      |            |   |
|------|------------|---|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2182 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 真里谷131     |  危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市真里谷    |   |



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 真里谷地区



|      |            |   |
|------|------------|---|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2182 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 真里谷131     |  危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市真里谷    |   |

