

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-0178

箇所名

吉橋2

所在地

八千代市吉橋尾崎



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-0178	箇所名	吉橋2	所在地	八千代市吉橋尾崎		
危害の恐れのある土地の座標				著しい危害の恐れのある土地の座標				
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	23405.02	-28531.81	Y-29	23438.74	-28502.35	R-1	23399.76	-28527.66
Y-2	23396.26	-28544.91	Y-30	23422.75	-28515.41	R-2	23391.64	-28541.96
Y-3	23391.82	-28542.07				R-3	23387.83	-28539.53
Y-4	23387.83	-28539.53				R-4	23395.28	-28524.14
Y-5	23383.28	-28536.62				R-5	23412.74	-28508.50
Y-6	23374.85	-28531.24				R-6	23422.18	-28492.01
Y-7	23383.50	-28514.86				R-7	23429.30	-28474.15
Y-8	23401.60	-28500.80				R-8	23431.72	-28462.40
Y-9	23409.13	-28485.00				R-9	23429.71	-28457.12
Y-10	23413.75	-28475.03				R-10	23426.60	-28452.33
Y-11	23417.23	-28467.26				R-11	23410.51	-28444.83
Y-12	23417.34	-28464.73				R-12	23399.47	-28439.65
Y-13	23415.03	-28462.95				R-13	23384.71	-28425.12
Y-14	23402.23	-28457.24				R-14	23395.87	-28411.37
Y-15	23390.01	-28451.80				R-15	23400.16	-28412.97
Y-16	23371.25	-28424.61				R-16	23390.54	-28425.03
Y-17	23381.88	-28404.52				R-17	23403.67	-28434.27
Y-18	23390.69	-28409.25				R-18	23413.91	-28439.73
Y-19	23391.86	-28409.87				R-19	23430.97	-28448.33
Y-20	23395.87	-28411.37				R-20	23434.44	-28455.38
Y-21	23405.24	-28414.87				R-21	23437.29	-28462.02
Y-22	23400.64	-28424.89				R-22	23436.77	-28474.62
Y-23	23408.08	-28428.60				R-23	23430.12	-28496.97
Y-24	23417.87	-28433.78				R-24	23416.22	-28510.90
Y-25	23435.59	-28444.09						
Y-26	23440.74	-28453.07						
Y-27	23443.54	-28461.60						
Y-28	23444.27	-28475.10						