


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


					調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2361-a	箇所名	二又 1-a	所在地 横芝光町二又	



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図


急傾斜地の位置	箇所番号	II-2361-b	箇所名	二又 1-b	所在地	調査年度	平成28年度
						横芝光町二又	



● II-2361-2-1

凡 例


- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端
- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-01 著しい危害の恐れのある土地 地点記号



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

						調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2361-c	箇所名	二又1-c	所在地	横芝光町二又	



- 凡 例**
- 計測基準点
 - ▲ 急傾斜地下端
 - 危害の恐れのある土地等の端点
 - ▭ 危険のおそれのある土地の区域
 - ▭ 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-01 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-01 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

