



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	II-061K2476
箇所名	
所在地	成田市不動ヶ岡
調査機関	千葉県成田土木事務所



概況図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 成田市不動ヶ岡地区



箇所番号	Ⅱ-061K2476		基礎調査予定箇所
箇所名			
所在地	成田市不動ヶ岡		



0 12.5 25 50 m 1:1,000



箇所番号	Ⅱ-061K2476		基礎調査予定箇所
箇所名			
所在地	成田市不動ヶ岡		

