






| | | | |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2193 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 西10 | | |
| 所在地 | 鴨川市西 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |



0 20 40 80 m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 平塚地区



| | | | |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2193 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 西10 | | |
| 所在地 | 鴨川市西 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |

