





箇所番号	Ⅱ-132K2264		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	松尾寺2		
所在地	鴨川市松尾寺		危害のおそれのある土地の区域



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 平塚地区

