



# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

						調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	III-0195	箇所名	虫生4	所在地	横芝光町虫生	



凡例	
<span style="color: green;">●</span>	計測基準点
<span style="color: red;">▲</span>	急傾斜地下端
●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-01	危害のおそれのある土地 地点記号
R-01	著しい危害のおそれのある土地 地点記号



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅲ-0195	箇所名	虫生 4	所在地	横芝光町虫生
---------	------	--------	-----	------	-----	--------

危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-01	-34223.93	180989.02			
Y-02	-34216.70	180987.73			
Y-03	-34205.34	180994.83			

著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-01	-34221.32	180956.22			
R-02	-34211.34	180955.67			
R-03	-34192.16	180964.54			