


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成28年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅱ-4676	箇所名	打墨8	所在地	千葉県鴨川市打墨
---------	------	--------	-----	-----	-----	----------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 黄色 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤色 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

