


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	III-0186	箇所名	新井3	所在地
				横芝光町新井	



凡 例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端
- 危険の恐れのある土地等の端点
- ▭ (yellow) 危険のおそれのある土地の区域
- ▭ (red) 著しい危険のおそれのある土地の区域
- Y-01 危険の恐れのある土地 地点記号
- R-01 著しい危険の恐れのある土地 地点記号

