



# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | I-061K2137 |
| 箇所名     | 郷部4        |
| 所在地     | 成田市郷部      |
| 調査機関    | 千葉県成田土木事務所 |



概況図(S=1:200,000)





位置図(S=1:25,000)



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 成田市郷部地区




| 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図 成田市郷部地区          |   |
|-----------------------------------|---|
| 図面凡例                              |   |
| 土砂災害特別警戒区域<br>(著しい危害のおそれのある土地の区域) | □ |
| 土砂災害警戒区域<br>(危害のおそれのある土地の区域)      | □ |





|      |            |   |                   |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-061K2137 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 郷部4        |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 成田市郷部      |   |                   |



0 12.5 25 50 m 1:1,000