

急傾斜地の崩壊区域調査


様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度 平成22年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-5903	箇所名	真里谷7	所在地	千葉県木更津市真里谷
---------	------	---------	-----	------	-----	------------

● 2-5903-1

● 2-5903-2



凡 例	
●	計測基準点
□	器械点
▲	急傾斜地下端点
■	急傾斜地上端点
●	砂防基盤図上の急傾斜地上端点
□ (Yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (Red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-1	危害の恐れのある土地 地点記号
R-1	著しい危害の恐れのある土地 地点記号

