



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図（急傾斜地の崩壊）





指定要件なし（開発可能地なし）

箇所番号	Ⅱ-142K2243	 基礎調査実施箇所
箇所名	糸川	
所在地	君津市糸川	

