

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

令和4年度

急傾斜地の位置

箇所番号


I-041K2094

箇所名

藤心1

所在地

柏市藤心1丁目



1:1,000

