


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2376	箇所名	母子1	所在地
				横芝光町母子	



● II-2376-1

● II-2376-2

凡 例

- 計測基準点
- ▲ 急傾斜地下端
- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-01 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-01 著しい危害のおそれのある土地 地点記号

