


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 幸田2丁目地区






西の下


4.8

箇所番号	I-031K2030		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	幸田2		
所在地	松戸市幸田2丁目		危害のおそれのある土地の区域



恵光寺

幸田二丁目






# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 幸田2丁目地区



**指定要件なし(地形要件なし)**


箇所番号	I-031K2030	 基礎調査予定箇所
箇所名	幸田2丁目	
所在地	松戸市幸田2丁目	







**指定要件なし(地形要件なし)**

箇所番号	I-031K2030		基礎調査予定箇所
箇所名	幸田2丁目		
所在地	松戸市幸田2丁目		

