


急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

				調査年度	平成28年度
急傾斜地の位置	箇所番号	II-2377	箇所名	母子2	所在地
				横芝光町母子	



凡 例	
●	計測基準点
▲	急傾斜地下端
●	危害のおそれのある土地等の端点
□ (yellow)	危害のおそれのある土地の区域
□ (red)	著しい危害のおそれのある土地の区域
Y-01	危害のおそれのある土地 地点記号
R-01	著しい危害のおそれのある土地 地点記号

